

Утверждаю  
Ректор ГБОУ ВПО ИГМА  
Н.С. Стрелков  
«26» 2015 г.



**А К Т**  
**проведенной проверки по противопожарному состоянию**  
**общежитий**

24.04.15 г. проведена проверка противопожарного состояния общежитий.  
В ходе проверки выявлены следующие недостатки.

**Общежитие № 1:**

- эвакуационный выход с северной стороны завален бытовыми отходами высотой более 1 метра;
- на 1-м этаже в коридоре электропроводка болтается, не закреплена;
- в столовых отсутствуют инструкции по пользованию газовыми плитами;
- на лестничных клетках отсутствуют знаки «Курить запрещено»;
- на пожарных шкафах отсутствуют бирки ответственного за ПБ;
- в комнате № 232 одна розетка расплавлена другая искрит;
- в комнате № 229 лампа дневного света без колпака;
- в комнате № 318 электролампа без плафона, электропроводка не закреплена, болтается;
- на 3-м этаже доводчики дверей не закреплены;
- на 3, 4 и 5 этажах валяются окурки.

**Общежитие № 2:**

- в столовых отсутствуют инструкции по пользованию электроплитами;
- на 9-м этаже в комнате № 913 избыток электробытовых приборов;
- на 8-м этаже электропроводка не заизолирована;
- в комнатах отсутствуют знаки «220 В»;
- в комнате избыток электробытовых приборов, с блока эвакуыход завален;
- из комнат 623, 624 эвакуыход из блока завален коробками, мешками с картошкой и прочим мусором;
- эвакуыход из комнаты № 524 завален;
- на 4-м этаже в столовой полно окурков;
- эвакуыход из комнаты №405 закрыт, завален бытовыми вещами, валяются окурки;
- в столовой на 3-м этаже (левое крыло) пепельница полная окурков.

**Общезнание № 3:**

- скрутки в разъемах проверить на наличие изоляции;
- обновить памятки по действиям людей при пожаре;
- обновить список руководящего состава ИГМА, а также номера телефонов экстренного вызова.

Инженер по ПБ  
Начальник хоз. отдела УЛК  
Главный энергетик



Б.Н. Шевцов  
С.П. Широбокова  
А.В. Володин