

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шкляев Алексей Евгеньевич
Должность: ректор
Дата подписания: 19.08.2024 10:04:18
Уникальный программный ключ:
eac176f5d80904d1c6992a9860dd42dbf4ab18ee8912480ea489c23514928731



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
(ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России)

Коммунаров ул., д. 281, Ижевск, 426034
тел. (3412) 52-62-01, факс 65-81-67
E-mail: rector@igma.udm.ru, <http://www.igma.ru>
ОКПО 01963657, ОГРН 1021801168146
ИНН/КПП 1831032733/183101001

от 16.08.2024 г. № 99/07-24
На №07/04 от 08.08.2024г.

ГУ МЧС России по УР
Старшему инспектору отдела
организации надзорных и
профилактических мероприятий
управления надзорной
деятельности и профилактической
работы
Ильину Н.А.

Уважаемый Николай Андреевич!

На основании Представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения №07/04 от 08.08.2024г. федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации сообщает о мероприятиях по устранению выявленных нарушений в общежитии по адресу: г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д.55

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
1	В южном крыле здания общежития провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложены не в защитных строительных материалах, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре превышает время эвакуации людей из здания, что является нарушением ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 3.4 СП 3.13130.2009.	Работы включены в план закупок 2025г.
2	Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности в здании общежития (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, при этом правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение	Выполнено

	испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (Срок эксплуатации системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре более 10 лет), что является нарушением п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479), ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.п. 6.6.1, 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021, п.п. 6.7.1, 6.7.4 ГОСТ Р 59639-2021.	
3	Не осуществляется автоматический контроль целостности линий связи с пожарными оповещателями (световые табло «Выход» и речевые оповещатели), что является нарушением п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479), ст.ст. 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.п. 3.20, 5.12, 5.17 СП 484.1311500.2020, п. 14.4 СП 5.13130.2009, п. 5.6.4 ГОСТ Р 59639-2021, п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012 (пункт 1 таблицы 1 протокола испытаний № 115 системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре от 03.07.2024.).	Работы включены в план закупок 2025г
4	Автоматическое переключение электропитания системы пожарной сигнализации с резервный и обратно осуществилось без включения соответствующей световой индикации и звуковой сигнализации в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, что является нарушением ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.12 СП 484.1311500.2020, п. 14.4 СП 5.13130.2009, п. 5.5.5 ГОСТ Р 59638-2021; п. 7.2.8 ГОСТ Р 53325-2012 (пункт 3 таблицы 1 протокола испытаний № 114 системы пожарной сигнализации от 03.07.2024.).	Работы включены в план закупок 2025г
5	Уровень звукового давления системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в холлах (6, 8 и 9 этажи) и коридорах (у комнат №№ 907, 910) составляет менее 75-120 дБА (фактически 61 дБА, 68 дБА, 65 дБА, 65 дБА и 60 дБА соответственно), что является нарушением ст.ст. 6, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.1 СП 3.13130.2009, п. Б.10 ГОСТ Р 59639-2021 (пункты №№ 1-5 таблицы № 3 протокола испытаний № 115 системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.07.2024.).	Работы включены в план закупок 2025г

6	Уровень звукового давления системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в учебных классах на 5 и 9 этажах менее 55 дБА (фактически 47 дБА и 50 дБА соответственно), что является нарушением ст.ст. 6, 84 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2 СП 3.13130.2009, п. Б.10 ГОСТ Р 59639-2021 (пункты NoNo 6-7 таблицы No 3 протокола испытаний No 115 системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.07.2024).	Работы включены в план закупок 2025г
7	Уровень звукового давления системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в комнатах NoNo 117, 201, 212, 214, 217, 311, 314, 322, 406, 409, 417, 421, 508, 516, 608, 610, 613, 623, 625, 702, 715, 803, 814, 822, 907, 910, 914, 924 менее 10 дба (фактически 35 дБА, 50 дБА, 47 дБА, 46 дБА, 50 дБА, 61 дБА, 43 дБА, 45 дБА, 56 дБА, 43 дБА, 55 дБА, 49 дБА, 55 дБА, 52 дБА, 46 дБА, 48 дБА, 39 дБА, 43 дБА, 47 дБА, 68 дБА, 42 дБА, 43 дБА, 45 дБА, 38 дБА, 48 дБА, 48 дБА, 31 дБА и 41 дБА соответственно), что является нарушением ст.ст. 6, 84 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.3 СП 3.13130.2009, п. Б.10 ГОСТ Р 59639-2021 (пункты NoNo 9-36 таблицы No 3 испытаний No 115 системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.07.2024).	Работы включены в план закупок 2025г

Ректор



А.Е. Шкляев